






EMPLAZAMIENTO. PLANTA CUBIERTA



EMPLAZAMIENTO. PLANTA BAJA



PISCINA



TERRAZA
S: 65.53 m²

MIRADOR
S: 4.79 m²

DORMITORIO 1
S: 25.08 m²

SALÓN
S: 92.53 m²

BAÑO 1
S: 7.60 m²

ASEO
S: 3.02 m²

VESTIBULO
S: 2.30 m²

DISTRIBUIDOR
S: 11.39 m²

VESTIBULO
S: 17.75 m²

BAÑO 2
S: 7.60 m²


DORMITORIO 2
S: 18.35 m²


RECIBIDOR
S: 10.10 m²

DESPENSA
S: 3.99 m²


COCINA
S: 25.11 m²

PORCHE
S: 2.61 m²






PLANTA PRIMERA
Estado Reformado



ALZADO PRINCIPAL
Estado Actual






ALZADO TRASERO
Estado Actual

±185.22

±181.43

±177.80






ALZADO LATERAL IZQUIERDO
Estado Actual



±185.22

±181.43



±177.80



ALZADO LATERAL DERECHO
Estado Actual



SECCIÓN 1
Estado Reformado



SECCIÓN 2
Estado Reformado